



# DEN NORSKE KIRKE

Fellesrådet i Stangvik og Surnadal

## **Møtebok for Fellesrådet 2011-2015**

**Møtedato:** 19.06.2012

**Møtetid:** kl. 09:00 -16.00

**Møtested:** Kyrkjelydshuset

Etter møtet var det mat på Bondhuset i Stangvik.

### **Tilstede:**

Lilly Gunn Nyheim, Karstein Svendsli, Lars Polden, Turid Sættem Eggen,

Berit Anne Røkkum, Erik Moen , Terje Nordvik

Vidar Rygh og Bernt Venås, Alf Faksnes og Kristian Settem og Bernt G. Bøe deltok på «sine» tjenestestader

### **Meldt forfall:**

Ildri Sjøland Øyen.

## **Saker**

### **Sak 010/12 Befaring på kyrkjene og kyrkjegardane**

Referat frå Befaringsrunde:

#### **Ranes kyrkje:**

Stort behov for maling –utvendig vedlikehald. Noe laus stein på taket.

Orgelet i Ranese treng ei opprusting. Det er innsamlingsaksjon på gang

Toalett er ikkje i tråd med dagens standard og bør pussast opp

Søppelstativ- ønske same opplegg som på Øye.

Utgarden på nykyrkjegarden er eit problem.

.

#### **Mo(status listeført):**

Søppelsorteringsanlegg er under oppføring.

Mo kyrkje er i god stand mykje har vorte gjort dei seinare åra.

Ma. er fundamenteringa ordna. Taket er lagt om, det er nytt tårn på kyrkja

Og nytt brannsløkkingsanlegg er montert.

Mo kyrkja har vorte malingsflikka inni i vår.

#### **Utfordringer:**

Sakresti treng oppussing.

Mo sokneråd held på å installere nytt lydanlegg.

Mo kyrkje skulle hatt eit strok til med måling pga av svertesopp missfarging.

Grusgangane treng litt meir vedlikehald

#### **Øye kyrkje**

Øye kyrkje er i god stand.

#### **Utfordringer:**

Svartsopp treng snart nytt malingsstrøk – gjelder også nytt påbygg.

Golvløper? Eller akustikk – kva velger Øye/Ranes sokneråd.

Ny kiregård – drenering virker dårlig på et av de nye feltene.

Det er behov for nytt bærehus/driftsbygning med sosialerom. Sermonirom i same bygg?

Georg Øye er i gang med å lage et forprosjekt som blir forelagt for fellesrådet.

Søppelanlegg – forslag til et rimelig søppelsorteringsanlegg ble vist frem.



# DEN NORSKE KIRKE

Fellesrådet i Stangvik og Surnadal

## Åsskard kyrkje(status listeført):

### **Den kyrkja med flest utfordringar -**

Stor arbeid på gang med å reparere råteskade i bygget.

Det har vært en grunnborring vi venter på resultatet frå. Det er funnet leire.

Arbeid utført de siste åra:

Nytt HC toilett og vaskerom. Nytt sikkringsskap og strøminntak.

Nytt lydanlegg. Kyrkjestua er oppussa. Klokketårn på gamlekyrkjegarden.

### *Utfordringer elles:*

Taket skulle vore lagt om. Det trengs måling. Råte i tårnluker og vannbrett.

HC rampe og tilkomme til kyrkjegardane.

Utpåkøyring frå gamlekyrkjegarden (eit forprosjekt er på gang)

Utgard på begge kyrkjegardar.

Tips til utgardsopprusting – sett ned røyr med sement og sett i sko over markhøgde så unngår ein rotning.

## Todalen kyrkje:

Bygget er i god stand.

Det er nytt HC toilett og rampe.

Bygget prøver ut eit nytt system for fjernstyring av varme via mobiltelefon.

Kyrkjetenar skruer av og på varmen med mobiltelefon. Han kan og sjekke temperaturen for å sjå at alt fungerer.

### *Utofordringar:*

Snart behov for måling og ny mønekam.

Ein stad for naturavfall/kompostering

Det er lite rom i kyrkja – ein treng eit påbygg som td. det i Åsskard.

## Stangvik kyrkje( listeført)

Den nyaset kyrkja – sjølv om kyrkjestaden er gammal.

Eit stort og krevjande bygg.

Det er planer om omlegging av veggen og småbåthamna.

Det vert gangveg fram til kyrkja og parkeringa vert flytta.

Mur og alle ved inngang kjem i konflikt med den nye veggen.

Soknerådet ønskjer innramming av søppelspann som på Øye.

Det blir arbeida med å få tak i nytt høgtalaranlegg til kyrkja.

### *Utfordringar:*

Tak/gradrenner bør leggest om.

Det trengs måling

Det manglar HWC og dei toilettene som er gamle.

Det manglar vern på varmeomnar.

Prestekontoret – kan det møblerast meir praktisk med tanke på at kan vere mange som skal opphalde seg der?

## **Sak 11/12**

### **Uravstemming**

Fellesrådet sluttar seg til framlegget til ny tariffavtale

For Fellesrådet 2011-2015

Ingeborg Nordlund

Kyrkjeverje